



Nielsby Dambrug

Dato: 16.08.2019

Standardens punkt 3.1.4

Sign.: Christina A. Kongsted

Version: 1

Vedr.: Pejling af boringer

Kongeåens Dambrug indvinder vand fra 5 boringer.

Vandstanden i boringerne pejles årligt.

Pejlingen sker ved at nedsænke elektronisk føler og, når føleren giver signal, at aflæse dybden fra åbningen i borerøret i meter.

Resultatet af pejlingerne registreres nedenfor og håndteres jf. Kalenderen.

Resultaterne offentliggøres på www.danskakvakultur.dk.

Pejling af boringer på Nielsby dambrug.

Tidspunkt	Bemærkninger	Boring 4	Boring 3	Boring 2	Boring 1	Boring 5	Hjemmesiden
11.02.2016		9,7	6	7	6,1	8,8	05.09.2016
30.08.2016		7	7	6	9	9	05.09.2016
28.08.2017		9,6	6,7	6	8,1	8,9	08.09.2017
11.09.2018		9,5	6,5	6,5	8,5	9,0	05.11.2018
15.08.2019		9,3	6,5	6,2	8,2	9,0	20.08.2019

Boringerne er placeret i engen ved dambruget i ovennævnte rækkefølge fra vest mod øst.